

其近者往往礙此而莫之策也竊謂或五百畝或三百畝爲率鑿深溝廣二丈旁爲塍內廣八尺表一百二十丈不過壞田四五畝而四五百畝皆無內浸之憂況于溝塍上裝車不挑損四外圍塍免風浪之危使沿邊高田之水畢歸之車亦易力也其所壞田土稅糧量于旁近田上均派則圩心囊底化爲沿邊高架小有水旱不能爲患莫大之功也又永樂初年農政是急百

凡公事皆待農隙施行各農官時常往來諸鄉官舸隨地野宿動經旬朔督民整理務臻實效甚美事也近間事勢不復同前每歲所修圩岸皆卑狹脆薄且新土易崩方築于春而梅霽踵至唾手摧毀愚謂習俗皆取塍內之土粧貼塍外似有可觀但新舊土不相粘未燥而雨則累及原土併墜于水或燥而不雨亦自迸裂可惜不若幫闊裏面縱有崩脫其土原只在內依舊